

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai  
Klaipėdos g. 2, Gargždai  
[savivaldybe@klaipedos-r.lt](mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt)

**PLANUOJAMŲ ŠALINTI ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ DAUPARŲ-KVIETINIŲ IR  
GARGŽDŲ SENIŪNIJOSE, STATYBININKŲ GATVĖSE, NR. KL0223 IR KL7095,  
KLAIPĖDOS RAJ., TAKSACIJOS IR BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS**

2022-09-30

Gargždai

Š. m. rugsėjo mėnesį atlikta planuojamų šalinti želdinių, augančių žemės sklypuose Dauparų-Kvietinių ir Gargždų seniūnijose, Statybininkų gatvėse, Nr. KL0223 ir Nr. KL7095, unikalūs sklypų Nr. 4400-5535-6698 ir 4400-5868-2070, Klaipėdos rajonas, inventorizacija ir būklės vertinimas. Vertinimo metu nustatytos dendrofloros rūšys, fiziologinė būklė, parametrai. Želdinių inventorizacija ir būklės vertinimas atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis.

Kaip rodo vertinimo duomenys, planuojamų šalinti želdinių tarpe vyrauja mažalapės liepos (*Tilia cordata*), karpotieji beržai (*Betula pendula*) ir pušys (*Pinus*). Visi želdiniai yra geros būklės, mažalapės liepos ir karpotieji beržai vidutinės brandos ir brandūs medžiai. Paprastosios ir kalninės pušys yra jauno amžiaus, auga tankiame želdyne, vienoje eilėje ties išvažiavimu į Klaipėdos gatvę. Pušys intensyviai stelbia viena kitą, tačiau dauguma jų yra geros būklės. Esant galimybei, atliekant gatvių rekonstravimo darbus, rekomenduojama išsaugoti vertingus, brandžius želdinius.

PRIDEDAMA:

Lentelė. Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelė –2 lapai.

TDP, esamų dangų ardymo planas su šalinamų medžių Nr. – 10 lapų.

Nepriklausoma želdynų ir želdinių ekspertė

Rita Nekrošienė

(Kval. atestatas Nr. (26)-NŽE-9; 2022-03-09)

Tel. Nr. 8 677 54209, el. p. [rita.nekrosiene@klaipedos-r.lt](mailto:rita.nekrosiene@klaipedos-r.lt)

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių  
1 priedas

**ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ**

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Statybininkų g., Nr. KL0223, KL7095	1	-	Mažalapė liepa	1	50	15	37,2	-	Gera		
	2	-	<i>Želdinio nėra</i>								Yra likęs kelmas
	3	-	Paprastasis klevas	1	30	8	20,3	-	Gera		
	4	-	Mažalapė liepa	1	30	8	16,2	-	Gera		
	5	-	Paprastasis klevas	1	40	9	25,1	-	Gera		
	6	-	Mažalapė liepa	1	60	14	49,0	-	Gera		Nedidelės kamieno drevės
	7	-	Mažalapė liepa	1	50	12	35,3	-	Gera		
	8	-	Mažalapė liepa	1	50	11	35,9	-	Gera		
	9	-	Mažalapė liepa	2	40	11	20,0+22,6	-	Gera		
	10	-	Mažalapė liepa	1	50	12	35,0	-	Gera		Gausu atžalų
	11	-	Mažalapė liepa	1	40	10	33,4	-	Gera		
	12	-	Naminė kriaušė	1	50	8	45,0	-	Gera		Nesaugotinas želdinys
	13	-	Pilkoji tuopa	1	60	16	49,3	-	Gera		Glaustašakė forma
	14	-	Karpotasis beržas	1	60	18	33,1	-	Gera		

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	15	-	Karpotasis beržas	1	60	18	37,5	-	Gera		
	16	-	Karpotasis beržas	1	60	18	41,7	-	Gera		Nežymiai pasviręs
	17	-	Mažalapė liepa	1	40	11	19,7	-	Gera		Stelbiama, gumbuotas kamienas
	18	-	Karpotasis beržas	1	50	14	30,0	-	Gera		
	19-27	-	Paprastoji pušis	9	15	6	12,7-14,3	-	Gera		
	28-38	-	Kalninė pušis	11	10	2,5	-		Gera		