

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-10-02 Nr. K9-6

(data)

Gargždai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - **Pastatas**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **35234**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) **2010-12-29 ; Nr.: KLR-RM-18**
4. Adresas **Placio g. 6, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.**
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **savivaldybės saugomas**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris **2015-09-09 Nr. K9-4**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai				V	
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį **Pastato, kuriame yra butas Nr. 2, turis – paprasto stačiakampio plano, 1 aukšto, su iškelta mansarda centrinėje dalyje, šlaitinis stogas dengtas asbocementiniais lakštais (būklė blogėja), išlikę blogos būklės raudono molio plytų dūmtraukiai su juostiniu dantukų ornamentu, drožinėti sijų ir gegnių galai. Pastato fasadas - raudonų molio plytų, tinkuotas (tinkas aptrupėjęs, vietomis sutrūkinėjęs). Naujai tinkuota pastato fasado dalis Š pusėje. Pirmo aukšto langai pastato ŠR dalyje (priklausantys butui Nr. 2) pakeisti į plastikinius langus, neišlaikant langų skaidymo ir varstymo būdo. Autentiški langai išlikę pastato PV pusėje ir mansardoje (būklė blogėja). Kalvio darbo balkono aptvaro būklė blogėja, metalas rūdija.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį **Aplinkoje, kurioje yra pastatas, nėra taršos šaltinių ar kitokių šaltinių neigiamai veikiančių objektą.**

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai

14. Kiti dokumentai _____, _____ lapų.

Architektūros ir teritorijos planavimo
skyriaus patarėja

Sonata Šmatauskienė



Nr. 1	Pavadinimas	Pastatas iš PV pusės		
Fotografavo	Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01	



Nr. 2	Pavadinimas	Pastatas iš Š pusės		
Fotografavo	Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01	



Nr. 3	Pavadinimas	Pietų fasado fragmentas		
Fotografavo		Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01



Nr. 4	Pavadinimas	Pastato fragmentas - profiliuoti gegnių galai		
Fotografavo		Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01



Nr. 5	Pavadinimas	Pastato Placio g. 6 rytų fasadas		
Fotografavo		Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01



Nr. 6	Pavadinimas	Pastato aplinka		
Fotografavo		Sonata Šmatauskienė	Data	2020-10-01