

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-10-26 Nr. K9-9

(data)

Gargždai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso paminklas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 9404
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2012-05-14 Nr. KPD-AV-280
4. Adresas Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.
5. Valdytojas Klaipėdos rajono savivaldybė, tel. 8 46 452545
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu -
7. ANKSTESNIO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTO DATA IR NUMERIS -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | V | | |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos | | | | | |
| 2. Sienų konstrukcijos | | | | | |
| 3. Sienų apdaila | | | | | |
| 4. Stogo danga | | | | | |
| 5. Stogo konstrukcijos | | | | | |
| 6. Langai | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 7. Durys | | | | | |
| 8. Puošyba (jei yra) | | | | | |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Veiviržėnų memorialinių objektų komplekso (u. k. KVR 2106) ŠV dalyje, miestelio centre stovi paminklas, vadinamas „Laisvės paminklu“. Paminklas skirtas Lietuvos nepriklausomybei ir kitiems istoriniams įvykiams paminėti. Paminklas pastatytas ant dirbtinai suformuotos kalvos, aptvertas metaline tvorele. Paminklo būklė gera, tik nuo pagrindo kai kuriuose vietose atitrūkęs tinkas. Tikslinga paminklą nuplauti nuo nešvarumų, metalinę tvorelę taip pat nuvalyti nuo nešvarumų, atsilupusių dažų ir perdažyti.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| | | V | | |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį

Kultūros paveldo objekto aplinka tvarkoma ir nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai

14. Kiti dokumentai _____, _____ lapų.

Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus patarėja

Sonata Šmatauskienė



| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
| Nr. 1 | Pavadinimas | Laisvės paminklas iš ŠV pusės | | |
| Fotografavo | | Sonata Šmatauskienė | Data | 2020-06-05 |



| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
| Nr. 2 | Pavadinimas | Laisvės paminklas iš PR pusės | | |
| Fotografavo | | Sonata Šmatauskienė | Data | 2020-06-05 |



| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Nr. 3 | Pavadinimas | Paminklo fragmentas | | |
| Fotografavo | Sonata Šmatauskienė | Data | 2020-06-05 | |



| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Nr. 4 | Pavadinimas | Paminklo fragmentas | | |
| Fotografavo | Sonata Šmatauskienė | Data | 2020-06-05 | |