

## KLAIPĖDOS RAJONO MAUDYKLŲ 2021 M. VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATAI NR. 3

Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimus atlieka AB „Klaipėdos vanduo“ ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal higienos normos HN 92:2018 „Papildiniai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vandens mėginiai imami trylikoje tyrimų vietų. Tyrimų protokolai saugomi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje.

### Tyrimų rezultatų suvestinė

Eil. Nr.	Koordinatės	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
				Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
		<b>Norma</b>		<b>100</b>	<b>1 000</b>
		<b>Dovilų seniūnija</b>			
1.	334264, 6176032	Gargždų Skaidrusis karjeras	2021-08-11	14	15
2.	334655, 6174961	Dovilų I karjeras	2021-08-11	40	47,1
3.	639568, 288940	Kalvių karjeras	2021-08-11	3	2
		<b>Endriejavo seniūnija</b>			
4.	357591, 6176536	Kapstato ežeras	2021-08-10	28	192
		<b>Sendvario seniūnija</b>			
5.	323122, 6187644	Laukžemio tvenkinys (Radailių k.)	2021-08-20	8	4,1
6.	320790, 6185526	Danės upė (Purmalių k.)	2021-08-20	61	28,1
7.	323145, 6182732	Slengių karjeras (Slengių k.)	2021-08-20	3	4,1
		<b>Kretingalės seniūnija</b>			
8.	324711, 6192048	Danės upė	2021-08-17	56	91
9.	316055, 6189776	Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis	2021-08-17	0	32
		<b>Gargždų seniūnija</b>			
10.	337170, 6178380	Minijos upė ties Gargždais	2021-08-17	43	249
		<b>Priekulės seniūnija</b>			
11.	331298, 6161351	Minijos upė ties Priekule	2021-08-17	19	108
12.	329348, 6165507	Minijos upė ties Dituva	2021-08-17	18	113
13.	333469, 6153336	Minijos upė ties Lankupiais	2021-08-17	19	65
	<p><i>Pastaba.</i> Ribinės vertės pagal HN 92:2018 (skaičius 100 ml vandens): žarninės lazdelės – 1000, žarniniai enterokokai – 100.  <b>Visose maudyklose, kuriose atlikti tyrimai, vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 reikalavimus.</b></p>				