

**KLAIPĖDOS RAJONO MAUDYKLŲ 2021 M. VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ
REZULTATAI NR. 4**

Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimus atlieka AB „Klaipėdos vanduo“ ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal higienos normos HN 92:2018 „Papildiniai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Vandens mėginiai imami trylikoje tyrimų vietų. Tyrimų protokolai saugomi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje.

Tyrimų rezultatų suvestinė

Eil. Nr.	Koordinatės	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
				Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
	Norma			100	1 000
		Dovilų seniūnija			
1.	334264, 6176032	Gargždų Skaidrusis karjeras	2021-08-25	24	25,3
2.	334655, 6174961	Dovilų I karjeras	2021-08-25	3	6,2
3.	639568, 288940	Kalvių karjeras	2021-08-25	17	2
		Endriejavo seniūnija			
4.	357591, 6176536	Kapstato ežeras	2021-08-24	8	68
		Sendvario seniūnija			
5.	323122, 6187644	Laukžemio tvenkinys (Radailių k.)	2021-09-03	3	2
6.	320790, 6185526	Danės upė (Purmalių k.)	2021-09-03	33	16,8
7.	323145, 6182732	Slengių karjeras (Slengių k.)	2021-09-03	3	37,9
		Kretingalės seniūnija			
8.	324711, 6192048	Danės upė	2021-08-31	50	86
9.	316055,6189776	Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis	2021-08-31	<1	24
		Gargždų seniūnija			
10.	337170, 6178380	Minijos upė ties Gargždais	2021-08-31	42	206
		Priekulės seniūnija			
11.	331298, 6161351	Minijos upė ties Priekule	2021-08-31	18	102
12.	329348, 6165507	Minijos upė ties Dituva	2021-08-31	18	99
13.	333469, 6153336	Minijos upė ties Lankupiais	2021-08-31	15	62
	<p><i>Pastaba.</i> Ribinės vertės pagal HN 92:2018 (skaičius 100 ml vandens): žarninės lazdelės – 1000, žarniniai enterokokai – 100. Visose maudyklose, kuriose atlikti tyrimai, vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 reikalavimus.</p>				