

AUTOMOBILIO REMONTO REKOMENDACIJOS

Data: 2024-05-02 (Pagrindinis padalinys)

Serijos PAU Nr.: 017099-R

Tiekėjas:

UAB „Autoavilys Klaipėdoje“

Adresas: Svajonės g. 38, Klaipėda

Įmonės kodas: 304848667

PVM mokėtojo kodas: LT100011790619

tel.: +370-680-77787

Užsakovas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Adresas:

Įmonės kodas: 188773688

Automobilis:

Pavadinimas: **VW Golf**

Valst. Nr.: **SVA 674**

Kėb. Nr.: **WVWZZZ1JZ2D203422**

Variklis, Nr.: **, PRIEKULĖ**

Pard. kodas:

Rida: **295101 km.**

Reg. data: **2001-09-30**

Atlikus transporto priemonės būklės vertinimą rekomenduojame:

Automobilio kėbulo būklė kritiška, didelė kiauryminė korozija slensčiuose statramščiuose. Variklio alyvos slėgio trūkumas. Variklis vartoja tepalus, sumažėjusi stipriai kompresija. Preliminari remonto sąmata 4500eur su pvm.

Tiekėjo atstovas:

Priėmėjas-konsultantas: **Gediminas Šlyčius**

Įmonės k. 304848667

PVM k. LT100011790619

Adresas: Svajonės g. 38, Klaipėda

Užsakovo atstovas:

Su pateiktomis rekomendacijomis susipažinau, pretenzijų neturiu.