



AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“

**ATASKAITA
DĖL KELIANČIŲ PAVOJŲ EISMO SAUGAI MEDŽIŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE**


2026 m. gegužės 14 d.
Gargždai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „*Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 3-502 redakcija*“ III skyriaus 10 punktu žemiau pateikti medžiai laikomi keliantys pavojų eismo saugai.

Pridedama 1 lapas. Medžių keliančių pavojų eismo saugai lokacijos, nuotraukos ir kamieno skersmuo.

Kelių priežiūros projektų vadovas

Marius Pakalniškis

<p>Kelio Nr. ir pavadinimas, km, pusė</p>	<p>III skyriaus 10 punktas</p>	<p>Medžių kiekis ir kamienų skersmuo</p>
<p>Kelio Nr. 2213 Veiviržėnai–Broliai–Vėžaičiai 6,00 km dešinėje (Vėžaičių g. 44, Brožiai, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.) Vieta žemėlapyje</p>	<p>10.5. medžiai padžiūvę. Nuvirtę gali sukelti pavojų eismo saugumui.</p>	<p>Uosiai 2 vnt. (80 cm ir 65 cm skersmuo)</p>  <p>Uosis 80 cm Uosis 65 cm</p>

Kelio Nr. ir pavadinimas, km, pusė	III skyriaus 10 punktas	Medžių kiekis ir kamienų skersmuo
<p>Kelio Nr. 2213 Veiviržėnai–Broliai–Vėžaičiai 6,03 km dešinėje (Vėžaičių g. 44, Brožiai, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.)</p> <p>Vieta žemėlapyje</p>	<p>10.5. medis padžiūvęs, papuvęs kamienas. Nuvirtęs gali sukelti pavojų eismo saugumui.</p>	<p>1 vnt. uosis (59 cm skersmuo)</p>  <p>Uosis 59 cm</p>